




Problemstellen:

Grünanlage Hambacher Straße

Am Dorfgraben

Bebilderung nachfolgend:

Die Aufnahmen stellen den Pflegezustand im Juni und August 2022 dar.

Grünanlage Hambacher Straße



Allgemein ungepflegter Zustand der Grünanlage im Juni



Nach der Mahd ist der Zustand nur teilweise verbessert



Hier wäre Platz für einen Baum



Gefällte Bäume, ausstehende Nachpflanzungen





Verwitterungsspuren am Mobiliar aufgrund mangelnder Pflege, fehlender Rückschnitt am Kirschlorbeer



Am Dorfgraben



Ungepflegter Zustand in
diesem Bereich im Juni,
Brandgefahr bei Trockenheit

Nach Rückschnitt weiterhin
unansehnlich





Missglückter Radikalschnitt an
diesem Baum –
durch einen neuen zu ersetzen

